

## Būves tehniskās apsekošanas atzinums

1. Būves nosaukums un atrašanās vieta Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00-87/26 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.

2. Būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Latvijas valsts LR Zemkopības ministrijas  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs)  
personā, Reģ. Nr. 90000064161, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981  
vai juridiskās personas nosaukums reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)

3. Apsekotājs Edgars Griķītis, sertifikāts Nr.3-01363, t.26656499  
fiziskās personas vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs, tālruņa numurs

4. Vispārīgas ziņas par būvi:

1) viena īpašuma/koplietošanas/pašvaldības/valsts meliorācijas sistēma

(vajadzīgo pasvītrot)

2) būvprojekta nosaukums, ar kādu būve nodota ekspluatācijā: Balvu rajona p. s. Lazdukalns Kapūnes poldera tehniskais projekts, 1975. gads, šifrs 25503. Balvu rajona s. Lazdukalns Kapūnes poldera būvju rekonstrukcija, 1985. gads, šifrs 42834-R

3) gads, kurā būve nodota ekspluatācijā: 1975. g.;1985.g.

4) zemes vienības kadastra apzīmējumi pielikumā

5) būves meliorācijas kadastra numurs D-1 3864 001 001; D-2 38640010094001

6) informācija par būvprojekta izpilddokumentāciju: Balvu rajona p. s. Lazdukalns Kapūnes poldera  
(nosaukums, glabāšanas vieta)

būvju valsts pieņemšanas komisijas akts no 1975. gada 27. jūlija. Objekta numurs 25503. Balvu rajona s. Lazdukalns Kapūnes poldera būvju rekonstrukcijas valsts pieņemšanas komisijas akts no 1985. gada 24. decembra. Objekta numurs 42834-R. Projektu izpilddokumentācija un valsts pieņemšanas komisijas akti atrodas valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskās dokumentācijas glabātavē, Balvu sektora biroja telpās, Brīvības ielā 46a, Balvi.

5. Būves galvenie tehniskie rādītāji (nosusinātā platība, būves garums u. tml.) Kapūnes poldera platība 790 ha, poldera baseina platība 1120 ha. Poldera teritorijā atrodas apmēram 75 zemes īpašnieku, kuri apsaimnieko 560 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 230 ha meža zemes. Aizsargdambja D-1;D-2 kopējais garums 10.692 km. Kapūnes poldera aizsargdambja D-1;D-2 pārbūvējamā posma garums 10.692 km. Šis posms aizsargā poldera platības applūšanu no Bolupes, Vārnienas un Pakratīņas palu ūdeņiem.

6. Atsevišķu būvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, apsekošanā konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts: Aizsargdambim kopš tā nodošanas ekspluatācijā 1975. gadā un rekonstrukcijas 1985. gadā, nav veikti atjaunošanas vai pārbūves darbi. Veicot aizsargdambja virsmas nivelēšanu konstatēts, ka tā augstums samazinājies vidēji 0,2 - 0,5 m, atsevišķās vietās vairāk par 0,6 m. Aizsargdambja virsa daudzviet bojāta - iesēdušās dziļas bedres, bebru darbības rezultātā tiek bojāta un izskalota aizsargdambja virsa. Gar aizsargdambja sauso nogāzi, izbūvējot aizsargdambi, izrakts novadgrāvis, kurā pašlaik mitinās liels daudzums bebru, tiek veidotas alas, un tā tiek apdraudēta dambja noturība. Gar aizsargdambja slapjo nogāzi un Lagažas-Šņitku purvu izrakts apvadkanāls, kurā savairojušies beбри veido alas dambja D-1 ķermenī.

7. Ieteikumi:

1) veikt turpmāku detalizētu (instrumentālu) izpēti

X

- 2) izpildīt inženierizpētes darbus un izstrādāt ūdensnotekas atjaunošanas būvprojektu
- 3) \_\_\_\_\_

8. Paredzamie būvdarbi

Lai nodrošinātu poldera teritorijas zemju izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, nepieciešams atjaunot Kapūnes poldera aizsargdambi D-1.pik 00/00-87/26 un D-2 pik.00/00 – 19/66, t.i.10.692 km garumā, ceļot aizsargdambja augstumu līdz projektētajai augstuma atzīmei 97.65 m Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS 2000.5). Veicot aizsargdambja atjaunošanas darbus vietās, kur mitinās liels bebru daudzums, nepieciešams paredzēt pret bebru darbību aizsargājošus pasākumus.

9. Būves atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu izmaksas: 900 000,00 EUR (deviņi simti tūkstoši eiro, 00 centu)

Pielikumā:

- 1) Būvobjekta pārskata plāns uz 1 lapas.
- 2) Fotofiksācija uz 3 lapām.
- 3) Kapūnes poldera aizsargdambju pieguļošo zemes vienību kadastra apzīmējumi uz 1 lapas.

Tehniskā apsekošana veikta 2017. gada 24. jūlijā.

Būvspeciālists (kurš veicis tehnisko apsekošanu)

Edgars Griķītis, sertifikāts Nr.3-01363

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., paraksts)

Iepazīnos:

Būvniecības ierosinātājs Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ.  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas

Nr.40003338257, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981  
nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Valdes loceklis Sergejs Zikins

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Saskaņots:

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas

amatpersona Jānis Supe

(vārds, uzvārds, paraksts)



**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**

"Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00-87/26 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana", Lazdūkaina pagastā, Rugāju novads.		Lapas A-3 Nr.1
2017.gads	Pārskata plāns	Lapu skaits 1
Vidzemes reģ. nod. vadītājs	<i>[Signature]</i> <b>Edgars Grīnkūlis</b>	
Sagatavoja kadastra inženieris	<i>[Signature]</i> <b>I.Kupčs</b>	
	<b>L. Elksne-Pinne</b>	

**Apzīmējumi**

- ⊕ Piketi
- Kapūnes poldera sūkņu stacija
- ▬▬▬▬▬▬ Aizsargdambis
- Valsts nozīmes ūdensnotekas
- - - - - Pagastu robežas

### Fotofiksācijas

Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik. 00/00-87/26 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.



Dambja nosēdums D-1 pik. 55/00



Caurteka regulators D-1 pik. 03/20



Bebru postījumi dambim D-1 pik. 54/00



Bebru postījumi dambim D-1 pik. 76/00



Bebru postījumi dambim D-1 remonts pik. 53/00



Dambja D-1 pagriesiens pik. 63/80



Bebru alas dambja D-1 iegruvumi pik. 09/20



Bebru alas dambja D-1 iegruvumi pik. 09/50



Bebru alas dambja ķermenī D-1 pik. 82/00



Bebru postījumu remonts dambim D-1 pik. 55/00



Dambja D-1 pik.49/50 un pašvaldības ceļa šķērsojums



Caurteka regulators D-2 pavasara palos pik. 19/66

Foto autors A.Krakups

**Kapūnes poldera aizsargdambju piegulošo zemes vienību kadastra apzīmējumi,  
D-1 pik 00/00-87/26 un D-2 pik. 00/00-19/66 atjaunošana,  
Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.**

Nr.p. k.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Īpašuma nosaukums	Īpašnieka vārds, uzvārds/nosaukums	Īpašnieka adrese
1	3864 001 0034			
2	3864 001 0313			
3	3864 001 0123			
4	3864 001 0091			
5	3864 001 0132			
6	3864 001 0167			
7	3864 001 0340			
8	3864 001 0135			
9	3864 001 0136			
10	3864 001 0176			
11	3864 001 0094			
12	3864 001 0096			
13	3864 001 0098			
14	3864 001 0113			
15	3864 001 0080			
16	3864 001 0134			
17	3864 001 0023			
18	3864 001 0319			
19	3874 015 0041			
20	3874 015 0157			
21	3874 015 0106			
22	3874 011 0092			
23	3874 011 0093			
24	3874 015 0095			
25	3874 011 0065			
26	3864 001 0339			

Sagatavoja

A.Krakups